


Vorstellung des Sanierungskonzeptes zur Kulturwerkstatt

in der Sitzung des Bildungs-, Generationen- und Sozialausschusses der Gemeinde Ostbevern am 12.02.2019




Zum Umbau- und Sanierungskonzept „Kulturwerkstatt“ möchten wir Ihnen heute folgende Informationen vermitteln -

- Kurze Vorstellung des Gebäudes, inkl. der baulichen Maßnahmen
- Erläuterung der brandschutztechnischen Ertüchtigungen, sowie des Bestandsschutzes
- Kurze Erläuterung der geplanten Ausstattungen
- Erläuterung der ermittelten Baukosten
- Ihre Fragen


Umbau- und Sanierungmaßnahmen Kulturwerkstatt

Vorstellung des Gebäudes



Umbau- und Sanierungsmaßnahmen Kulturwerkstatt

Vorstellung des Gebäudes



Nutzungsbereiche -


- Heiztechnik
- Lager
- Abstellen

Maßnahmen -

- Sanierung der Feuchtigkeitsschäden
- Abdichtungsarbeiten
- Verfüllung der kfz-Grube

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen Kulturwerkstatt

Vorstellung des Gebäudes




Nutzungsbereiche -

- Ladenlokal
- Foyer
- Veranstaltungssaal
- Atelier
- WC-Anlagen
- Gardrobe/Bühne

Maßnahmen -

- Mobile Thekenanlage
- Schrankanlagen / Regale
- WC-Anlagen, barrierefrei
- Bühnenerweiterung/Technik
- Beleuchtung / Akustikdecken

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen Kulturwerkstatt



Vorstellung des Gebäudes

- Nutzungsbereiche -
 - Büro
 - Kursräume
 - Küche
 - W/C-Anlagen
 - Lager
 - Dachterrasse

- Maßnahmen -
 - Küche, Sitzmöglichkeit
 - Schrankanlagen / Regale
 - WC-Anlagen
 - Mobiliar
 - Akustikdecke


© Planungsbüro Göttker & Schöfbeck - 2019
Dipl.-Ing. (FH) | Architekt Markus Schöfbeck

Götter


Schöfbeck
PLANINGSBÜRO

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen Kulturwerkstatt

Vorstellung des Gebäudes




WESTANSICHT




SÜDANSICHT

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen Kulturwerkstatt

Vorstellung des Gebäudes



OSTANSICHT



NORDANSICHT

Bauliche Maßnahmen

- Inspektion der Dachflächen
- Einbau einer neuen Lichtkuppel
- Erneuerung der Dachterrasse (Belag)
- Neugestaltung der Naßzellen (barrierefrei)
- Verfüllen der kfz-Grube
- Überarbeitung der HSL-Installationen
- Überarbeitung der ELT-Installationen
- Einbau einer Außentreppe inkl. Geländer
- Akustikelemente einbauen (Decken)
- Malerarbeiten
- Bodenbelagsarbeiten
- Austausch von Fensterelementen
- Austausch von Dachflächenfenstern

Ausstattung


- Einbau einer Küchenzeile (OG)
- Einbau einer mobilen Theke (EG)
- Einbau von Schrankanlagen als Stauraum
- Beleuchtungselemente anpassen
- Szenenbeleuchtung anpassen (Bühne)
- Mobiliar ergänzen (Tische und Stühle)
- Einbau von Präsentationstechnik (Beamer, etc)

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen Kulturwerkstatt

Erläuterung der geplanten Ausstattung


Ertüchtigung des Brandschutzes

- Personenanzahl > 15
- Notwendigkeit des 2. baulichen Rettungsweges
- Einbau/Anbau einer Außentreppen



Prüfung zum Einbau eines Aufzuges

- Überprüfung der Anbaumöglichkeiten
- Überprüfung der inneren Einbaumöglichkeiten
- Aufzug inkl. Abmessungen für Rollstuhlfahrer nicht möglich



Ermittelte Baukosten gemäß Kostenschätzung nach Mengen und nach Gewerken

Sanierung der Baukonstruktion

Abbruch, Mauerwerk, Dach, Metallbau, Trockenbau, Fliesen, etc.

Innentüren, Maler, Grundreinigung

Sanierung technischen Anlagen

Elektro, Heizung, Sanitär, Lüftung

Einrichtung und Ausstattung

Möbel, Stühle, Tische

technische Einbauten

Baunebenkosten

Ingenieurkosten, Statik, Brandschutzkonzept, etc.

Baukosten netto

zzgl. 19% MwSt.

Baukosten brutto

142.420,00 €

27.900,00 €

442.603,71 €

61.350,00 €

82.100,00 €

11.500,00 €

45.165,89 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !!
Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne auf mich zu !

