



**Bericht des Betriebsleiters in der Sitzung des Betriebsausschusses am  
1. Juni 2010**

1. Geschäftslage

Abweichungen vom Wirtschaftsplan haben sich nicht ergeben. Die Geschäftslage entwickelt sich planmäßig.

2. Überwachungsaudit zum Qualitäts- und Umweltmanagement

Das Qualitäts- und Umweltmanagement im Rahmen der Abwasserkooperation TEO ist seit 2007 eingeführt und wurde im April 2008 zertifiziert. In dem Verfahren finden regelmäßige Audits statt, die jährlich einerseits als externe Überwachungsaudits und andererseits als interne Audits durchgeführt werden.

Das letzte externe Audit als 2. Überwachungsaudit wurde am 16.4.2010 durch das Prüfunternehmen BSI durchgeführt.

Es wird bestätigt, dass das QUM-System in allen TEO-Kommunen und auch als Kooperation gelebt und fortgeschrieben wird. Es wird als generell normenkonform gem. ISO 9001 (Qualität) und ISO 14001 (Umwelt) eingestuft und als insgesamt „gut“ bewertet.

Das nächste externe Audit wird im April 2011 als Re-Zertifizierungsaudit stattfinden.

3. Arbeiten nach Kanal-SelbstüberwachungsVO

Die diesjährigen Arbeiten gem. SÜWVKan als Reinigungs- und Überwachungsarbeiten sind im Rahmen der TEO-Kooperation mit dem Abwasserwerk Everswinkel gemeinsam, aber losweise beschränkt ausgeschrieben worden.

Die mindestfordernde Firma liegt mit ca. 20.000 € unter der auf den Ausschreibungsumfang bezogenen zuvor durchgeführten Kostenberechnung für beide Abwasserwerke. Somit schließt das gemeinsame Ausschreibungsverfahren für beide Abwasserwerke positiv ab. Die Auftragssumme für das Abwasserwerk Ostbevern liegt bei ca. 35.000 € und liegt damit im Rahmen der Veranschlagung.

4. Kanalreparaturarbeiten

Die Arbeiten konnten bisher noch nicht abgeschlossen werden. Die Arbeitsbereiche mit dem Schlauch-Reliner sind abgeschlossen. Zurzeit werden Einzelschäden durch so genannte Part-Liner behoben. Als nächste und letzte, aber auch größte Maßnahme, sind die Reliner-Arbeiten im Bereich des TCO-Tennisplatzes vorgesehen.

Die Firma hat zugesagt, die Arbeiten bis Ende Juni abzuschließen.