



**Sitzung des Schul-, Sozial- und
Familienausschusses**
am 24. März 2011



TOP „Baumaßnahmen an der JAS“





1. Mensa / Aula
2. Umbau / Ausbau zur behindertengerechten Nutzung
3. Außentoilettenanlage



SSFA am 24.03.2011




1. Mensa/Aula



1. Mensa/Aula



1. Mensa/Aula



Außenanlagen hinterer Eingang (Bühne)

Josef - Annegarn - Schule Neubau Aula mit Mensa
Außenanlagenplanung

ARCHITEKTUR - UND SACHVERSTÄNDIGENBÜRO
DIPL.-ING. HERMANN SCHAFFMANN
GREYNER DAMM 2
46046 OSTBEVERN
TEL.: 05232/2304
FAX: 05232/7799



Beispielfotos Bepflanzung

Josef - Annegarn - Schule Neubau Aula mit Mensa
Außenanlagenplanung

ARCHITEKTUR - UND SACHVERSTÄNDIGENBÜRO
DIPL.-ING. HERMANN SCHAFFMANN
GREYNER DAMM 2
46046 OSTBEVERN
TEL.: 05232/2304
FAX: 05232/7799

2. Umbau / Ausbau zur behindertengerechten Nutzung



- Mit dem Einbau eines Aufzuges hat sich der Schul- und Kulturausschuss sowie der Rat in den Jahren 2008 und 2009 mehrmals beschäftigt.
- Beschluss des Rates am 23.06.2009:
„Der Einbau eines Aufzuges in der Josef-Annegarn-Schule wird zurückgestellt, da es hierfür keinen Bedarf gibt. Bei **Bedarf** wird nach Beschluss des Schul- und Kulturausschusses bzw. des Rates der Gemeinde Ostbevern der Aufzug nachgerüstet.“

SSFA am 24.03.2011

2. Umbau / Ausbau zur behindertengerechten Nutzung



Bedarf

- Seit 2007 wird ein körperbehindertes Kind, das auf einen Rollstuhl angewiesen ist, an der Ambrosius-Grundschule unterrichtet.
- Zum Schuljahr 2011/12 haben die Eltern dieses Kind an der Josef-Annegarn-Schule angemeldet.

SSFA am 24.03.2011

2. Umbau / Ausbau zur behindertengerechten Nutzung



Voraussetzungen

- Genehmigung der Bezirksregierung ist erforderlich, da die Genehmigung aus dem Jahr 1998 beschränkt war für Kinder mit Lern- und Entwicklungsstörungen.
- Dem gemeinsamen Unterricht dieses körperbehinderten Kindes an der JAS kann die Schulaufsichtsbehörde mit Zustimmung des Schulträgers zustimmen, wenn die Schule dafür **sächlich** und **personell** ausgestattet ist.

SSFA am 24.03.2011

2. Umbau / Ausbau zur behindertengerechten Nutzung



sächliche Voraussetzungen

- Einbau eines Aufzuges
- Einbau von Rampen bzw. Treppenliftern
- Hygieneraum
- Bau einer Rampe im Außenbereich
- Kostenaufwand: ca. 100.000 €
- Der Landschaftsverband Westfalen-Lippe lehnt eine finanzielle Unterstützung für diese bauliche Maßnahmen ab.

SSFA am 24.03.2011

2. Umbau / Ausbau zur behindertengerechten Nutzung



personelle Voraussetzungen

- Für die pädagogische Betreuung des körperbehinderten Kindes erhält die Josef-Annegarn-Schule ein zusätzliches Lehrerkontingent von ca. 3 Stunden/Woche.
- Aufgrund der Behinderung ist derzeit ein Integrationshelfer stundenweise zur Unterstützung tätig.

SSFA am 24.03.2011

2. Umbau / Ausbau zur behindertengerechten Nutzung







Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, bei der Bezirksregierung Münster die Genehmigung zum Unterricht von körperbehinderten Kindern an der Josef-Annegarn-Schule zu beantragen.

In der Josef-Annegarn-Schule werden die notwendigen baulichen Maßnahmen durchgeführt, die für einen gemeinsamen Unterricht von körperbehinderten Kindern mit nicht behinderten Kindern erforderlich sind.

SSFA am 24.03.2011








Pausenhalle – behindertengerechte Ausstattung
Beispielfotos Treppenplattformlift

Josef - Annegarn - Schule
Behindertengerechter Umbau

ARCHITEKTUR- UND SACHVERSTÄNDIGENBÜRO
DIPL.-ING. HERMANN SCHAFFMANN
GREVENER DAMM 2
46346 OSTBEVERN
TEL.: 05232/2304
FAX: 05232/7759






Pausenhalle – behindertengerechte Ausstattung
Hebebühne + Treppenplattformlift

Josef - Annegarn - Schule
Behindertengerechter Umbau

ARCHITEKTUR- UND SACHVERSTÄNDIGENBÜRO
DIPL.-ING. HERMANN SCHAFFMANN
GREVENER DAMM 2
46346 OSTBEVERN
TEL.: 05232/2304
FAX: 05232/7759







Josef - Annegarn - Schule
 Behindertengerechter Umbau

ARCHITEKTUR- UND SACHVERSTÄNDIGENBÜRO
 DIPL.-ING. HERMANN SCHAFFMANN
 GREYNER DAMM 2
 46048 OSTBEVERN
 TEL.: 05232/2304
 FAX: 05232/7799



Lagercontainer – derzeitiger Standort



geplanter neuer Standort

Pausenhof – Fotos

Josef - Annegarn - Schule
 Behindertengerechter Umbau

ARCHITEKTUR- UND SACHVERSTÄNDIGENBÜRO
 DIPL.-ING. HERMANN SCHAFFMANN
 GREYNER DAMM 2
 46048 OSTBEVERN
 TEL.: 05232/2304
 FAX: 05232/7799

Einbau hydraulischer Personenaufzug EG, 1.OG

| Gewerk | Kosten netto | Kosten brutto |
|--|--------------------|--------------------|
| Rohbauarbeiten - Deckendurchbrüche (für Montage Aufzug) - Erstellung Unterfahrt u. Maschinenraum KG - inkl. Innenputzarbeiten | 15.000,00 € | 17.850,00 € |
| Dachdeckerarbeiten - Erstellung Zuluftöffnung - Wiederherstellung der Flachdachabdichtung | 1.500,00 € | 1.785,00 € |
| T-30-Tür Maschinenraum | 800,00 € | 714,00 € |
| Malerarbeiten | 550,00 € | 654,50 € |
| Aufzugsanlage 2 Haltestellen | 30.500,00 € | 36.295,00 € |
| Elektroinstallation | 750,00 € | 892,50 € |
| Nebenkosten 10 % | 4.890,00 € | 5.819,10 € |
| Kosten gesamt | 53.790,00 € | 64.019,10 € |

Kosten Aufzug
(in Maßnahme Erweiterung Josef-Annegarn-Schule bereits enthalten)

Josef - Annegarn - Schule
Behindertengerechter Umbau

ARCHITEKTUR - UND SACHVERSTÄNDIGENBÜRO
DIPL.-ING. HERMANN SCHAFFMANN
GREVENER DAMM 2
40346 OSTBEVERN
TEL.: 02532/2304
FAX: 02532/7759



| Pos. - Nr. | Kurztext | Quantität | Maßstab | EP effektiv | GP effektiv |
|------------|-----------------------|-----------|---------|-------------|-------------|
| 001 | Handreinigung | | | | |
| 001.1 | Pflegebad | | | | |
| 001.1.1 | Demontage und Abbruch | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.2 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.3 | TÜ-Ansatz Montage | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.4 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.5 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.6 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.7 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.8 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.9 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.10 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.11 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.12 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.13 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.14 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.15 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.16 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.17 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.18 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.19 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.20 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.21 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.22 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.23 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.24 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.25 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.26 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.27 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.28 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.29 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.30 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.31 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.32 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.33 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.34 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.35 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.36 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.37 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.38 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.39 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.40 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.41 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.42 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.43 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.44 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.45 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.46 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.47 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.48 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.49 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.50 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.51 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.52 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.53 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.54 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.55 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.56 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.57 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.58 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.59 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.60 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.61 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.62 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.63 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.64 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.65 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.66 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.67 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.68 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.69 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.70 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.71 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.72 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.73 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.74 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.75 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.76 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.77 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.78 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.79 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.80 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.81 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.82 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.83 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.84 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.85 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.86 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.87 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.88 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.89 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.90 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.91 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.92 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.93 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.94 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.95 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.96 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.97 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.98 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.99 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |
| 001.1.100 | Handreinigung | 11 | 1,000 | 11,000 | 90,000 |

Kosten Pflegebad

Josef - Annegarn - Schule
Behindertengerechter Umbau

ARCHITEKTUR - UND SACHVERSTÄNDIGENBÜRO
DIPL.-ING. HERMANN SCHAFFMANN
GREVENER DAMM 2
40346 OSTBEVERN
TEL.: 02532/2304
FAX: 02532/7759



| Pos.-Nr. | Kurztext | Dimension | Menge | EP effektiv | GP effektiv |
|-----------|-----------------------------|---------------|--------|-------------|------------------|
| Split | Bezeichnung | Faktor/Ansatz | | | |
| 400.3 | Treppenlift | | | | |
| 400.3.1 | Treppenlift | | | | |
| 400.3.1.1 | Treppenlift, zwei Stück | St | 2,000 | 8.750,00 | 17.500,00 |
| 400.3.1.2 | Bodenbelag bearbeiten | psch | 2,000 | 250,00 | 500,00 |
| 400.3.1.3 | Elektroschluß | psch | 2,000 | 500,00 | 1.000,00 |
| | Summe Treppenlift | | | | 19.000,00 |
| 700.2 | Baunebenkosten | | | | |
| 700.2.1 | Nebenkosten 10% | % | 10,000 | 19.000,00 | 1.900,00 |
| | Summe Baunebenkosten | | | | 1.900,00 |
| | SUMME Treppenlift | | | | 20.900,00 |
| | | MWST | | 19,00 % | 3.971,00 |
| | | GP brutto | | | 24.871,00 |

Kosten Treppenplattformlift

Josef - Annegarn - Schule
Behindertengerechter Umbau

ARCHITEKTUR- UND SACHVERSTÄNDIGENBÜRO
DIPL.-ING. HERMANN SCHAFFMANN
GREVENER DAMM 2
4036 OSTBEVERN
TEL.: 05332/2304
FAX: 05332/7799



| Pos.-Nr. | Kurztext | Dimension | Menge | EP effektiv | GP effektiv |
|------------|--|---------------|--------|-------------|-----------------|
| Split | Bezeichnung | Faktor/Ansatz | | | |
| 500.1 | Rampenanlage außen | | | | |
| 500.1.1 | Rampenanlage | | | | |
| 500.1.1.1 | Trennschritt / Asphaltfläche aufnehmen / entsorgen | m2 | 10,000 | 15,00 | 150,00 |
| 500.1.1.2 | Treppenstufen aufnehmen / entsorgen | psch | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
| 500.1.1.3 | Höhenausgleich Schachtabdeckung | St | 1,000 | 50,00 | 50,00 |
| 500.1.1.4 | Planum / Frostschutz-/ Schottertragschicht | m2 | 10,000 | 17,50 | 175,00 |
| 500.1.1.5 | Winkelsitze setzen | m | 6,000 | 75,00 | 450,00 |
| 500.1.1.6 | Rand- / Basementsolene setzen | m | 10,000 | 12,50 | 125,00 |
| 500.1.1.7 | Verbundsteinpflaster im Gefälle verlegen | m2 | 10,000 | 22,50 | 225,00 |
| 500.1.1.8 | Edelstahlhandlauf am Gebäude | m | 6,000 | 75,00 | 450,00 |
| 500.1.1.9 | Geländer erschl. Handlauf | m | 6,000 | 125,00 | 750,00 |
| 500.1.1.10 | Bestandsflächen bearbeiten | | 0,00 | | 0,00 |
| | Summe Rampenanlage | | | | 2.450,00 |
| 700.3 | Baunebenkosten | | | | |
| 700.3.1 | Nebenkosten 10% | % | 10,000 | 2.450,00 | 245,00 |
| | Summe Baunebenkosten | | | | 245,00 |
| | SUMME Rampenanlage außen | | | | 2.695,00 |
| | | MWST | | 19,00 % | 512,05 |
| | | GP brutto | | | 3.207,05 |

Kosten Rampe Pausenhof

Josef - Annegarn - Schule
Behindertengerechter Umbau

ARCHITEKTUR- UND SACHVERSTÄNDIGENBÜRO
DIPL.-ING. HERMANN SCHAFFMANN
GREVENER DAMM 2
4036 OSTBEVERN
TEL.: 05332/2304
FAX: 05332/7799



| Pos. - Nr. | Kurztext | Dimension | Menge | Kosten | |
|------------|--|------------------|--------|-------------|-----------------|
| | | | | EP effektiv | GP effektiv |
| | Spilt | | | | |
| 500.2 | Verbindungsweg / Container umsetzen | | | | |
| 500.2.1 | Container umsetzen | | | | |
| 500.2.1.1 | An- / Abfahrpauschale | psch | 1,000 | 150,00 | 150,00 |
| 500.2.1.2 | Umsetzarbeiten | Stk | 2,000 | 100,00 | 200,00 |
| | Summe Container umsetzen | | | | 350,00 |
| 500.2.2 | Pflasterarbeiten | | | | |
| 500.2.2.1 | Gitterzaun demonstrieren | psch | 1,000 | 25,00 | 25,00 |
| 500.2.2.2 | Sträucher roden | psch | 1,000 | 25,00 | 25,00 |
| 500.2.2.3 | Boden auskoffern / abfahren | m2 | 24,000 | 12,50 | 300,00 |
| 500.2.2.4 | Planum / Frostschutz-/ Schottertragschicht | m2 | 24,000 | 17,50 | 420,00 |
| 500.2.2.5 | Rand- / Basamentsteine setzen | m | 22,000 | 12,50 | 275,00 |
| 500.2.2.6 | Verbindungsplaster | m2 | 26,000 | 22,50 | 585,00 |
| 500.2.2.7 | Stabpflanzzaun erneuern | m | 11,000 | 35,00 | 385,00 |
| 500.2.2.8 | Flächen bearbeiten | psch | 1,000 | 30,00 | 30,00 |
| | Summe Pflasterarbeiten | | | | 2,000,00 |
| 700.4 | Baunebenkosten | | | | |
| 700.4.1 | Nebenkosten 10% | % | 10,000 | 2,350,00 | 235,00 |
| | Summe Baunebenkosten | | | | 235,00 |
| | SUMME Verbindungsweg / Container umsetzen | | | | 2,585,00 |
| | | MWST | | 19,00 % | 491,15 |
| | | GP brutto | | | 3,076,15 |

Kosten Container umsetzen u. Wegverbindung

Josef - Annegarn - Schule
Behindertengerechter Umbau

ARCHITEKTUR- UND SACHVERSTÄNDIGENBÜRO
DIPL.-ING. HERMANN SCHAPMANN
GREVENER DAMM 2
45046 OSTBEVERN
TEL.: 05232/2304
FAX: 05232/7755



3. Außentoilettenanlage



- Mit Fertigstellung Mensa / Aula gibt es eine ausreichende Anzahl von Toiletten.
- Im Haushaltsplan 2011 sind 10.000 € veranschlagt, die sowohl zur Deckung von evtl. Abrissarbeiten als auch als Planungskosten / Umbaukosten für eine Folgenutzung dienen können.
- Außentoilettenanlage ist hinsichtlich derzeitiger Ausstattung abgängig.
- Gebäude ist aufgrund des Zuschnitts als Klassenraum nicht geeignet.

SSFA am 24.03.2011

3. Außentoilettenanlage



- Gemeinsam mit der Josef-Annegarn-Schule erarbeitet Verwaltung derzeit ein Konzept für eine mögliche Folgenutzung. In die Überlegung fließt auch die Tatsache fehlender Räume ab dem Schuljahr 2012/13 ein.
- Ein Beschlussvorschlag kann voraussichtlich vor der Sommerpause unterbreitet werden.

SSFA am 24.03.2011